



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CUARIBAL PEC, SECTOR DE SEARRANX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0098-43	FECHA:	29/08/2025



Foto1:Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzin calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos chuc POP

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

