



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA PARA VARONES JUSTO RUFINO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CALLE DE LA IGLESIA, BARRIO MINERVA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0126-43	FECHA:	30/01/2025




Foto 1: Sustrucción de vigas de madera por costaneras de metal.




Foto 2: Sustrucción de lámina.




Foto 3: Pintura



Foto 4: Pintura



Foto 5: Pintura



FOTO 6: CAMBIO DE LAMPARAS Y PLAFONERA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Consuelo B. Barraldo S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

