

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN Miguel García Granados	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle del Comercio, Barrios Barique
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0127-43	FECHA:	30/01/2025



Foto 1: Reparación del sistema eléctrico



Foto 2: Reparación del sistema eléctrico



Foto 3: Reparación del sistema eléctrico



Foto 4: Reparación del sistema eléctrico




Foto 5: Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---