

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIERRA Y LIBERTAD 31 DE MARZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0128-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: Sustrucción de balcones de metal



Foto 2: Sustrucción de piso de torta de concreto.



Foto 3: Sustrucción de canal de pvc con soportes de metal.



Foto 4: Sustrucción de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 5: Pintura de muros exteriores e interiores.



Foto 6: Repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE.R.M.


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


ESCUELA PÚBLICA RURAL
DIRECCIÓN
ALDEA
TIERRA Y
LIBERTAD
31 DE MARZO
LIVINGSTON

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TIERRA Y LIBERTAD 31 DE MARZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0128-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 7: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

