

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BUENA VISTA MIRAMAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA MIRAMAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0129-43	FECHA:	0/01/1900



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block



Foto 2: Sustitución de chapa