

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CENTRO NO. 1 COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1802-0134-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: REFORZAMIENTO DE COLUMNAS DEL MURO PERIMETRAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE TECHO Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL DE CORREDOR



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CEMENTO RUSTICO POR PISO LISO DE CORREDOR



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público