

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "ZOILA ANGELINA SOSA AVILÉS"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN ANTONIO SEJÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0140-43	FECHA:	5/05/2025



Piso del corredor de 6 aulas en mal estado por el paso del tiempo y la mala calidad de los materiales.



Lámina del techo de seis aulas corroida y con agujeros por el paso del tiempo.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

