



Ministerio de Educación
COSTA RICA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Quebradas Cuatro Cayos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quebradas Cuatro Cayos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0164-43	FECHA:	5/05/2025



FOTO 1. Sustrucción de Lamina, por Lamina Troquelada Aluzin Calibre 26 en Aula 1



Foto 2: Sustrucción de Lamina, por Lamina Troquelada Aluzin Calibre 26 en Aula 2



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal en Aula 1



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal en Salón



FOTO 5 : Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

611 Firma y sello del Presidente de la CPI SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA E.O.R.M. ALDEA QUEBRADAS CUATRO CAYOS LIVINGSTON, IZABAL	11 8/05/25 Firma y Sello Director Centro Educativo Público SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN ALDEA QUEBRADAS CUATRO CAYOS LIVINGSTON, IZABAL
---	--