



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0175-43	FECHA:	27/08/2025



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 3: Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 6: Sustitución de Canal PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Eisa Noemi Lopez Mendoza

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

