



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENOS AIRES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0189-45	FECHA:	5/05/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en Aula y Cocina



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal en Aula y Sustitución de Estructura de Soporte de Madera por Metal



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores en Aulas y Cocina



Foto 4: Fabricación e instalación de balcones de Hierro en Aula y Cocina



Foto 5: Fabricación e instalación de puerta de metal en Aula y Cocina




Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Villafuerte

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

