



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA SUUCHARJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS LAURELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0194-45	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.




Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de madera a metal



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustrucción de ventanas de madera a metal



Foto 6: Sustrucción de portón de ingreso de madera a metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

