



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA CRUZ SECTOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0223-43	FECHA:	5/05/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de Estructura de Soporte de Madera, por Metal.



Foto 3: Ampliación y Refuerzo Estructural en Aula.



Foto 4: Fabricación e Instalación de Balcones de Hierro y Sustitución de Puerta de Madera, por Metal



Foto 5: Sustitución de piso de cemento de concreto a liquido



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enrique Angel Caranga
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

