



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CAOBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0358-43	FECHA:	27/10/2025



FOTO 1 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR TROQUELA ALUZINC 26



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL

Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal

Foto 6: Repello en muro interior e exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Alfonso Coc Tiul

Firma y sello del Presidente de la ORF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

