

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CERRO BLANCO FRANJA TRANSVERSAL DEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0360-43	FECHA:	21/01/2025



Foto 1: Sustrucción de malla, y reparación de muro perimetral con block con tubo hg y malla galvanizada.



Foto 2: Sustrucción de portón de madera por metal



Foto 3: Sustrucción de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

