

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad El Naranjal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0399-43	FECHA:	28/08/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS POR LÁMINAS TROQUELADAS ALUZINC CALIBRE 26, COLOR ROJO



Foto2: Sustitución de torta de concreto por ceramica



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE SANITARIO



Foto 4: Sustitucion de tubería de línea principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

