



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA JERUSALEN II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0421-43	FECHA:	13/02/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustrucción de Puertas



Foto 4: Fabricación e instalación de ventana-balcón de metal



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Repello en Muros Exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wilfredo Comapa Mendez

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

