



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUNACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0556-43	FECHA:	28/04/2025




Foto 1: Sustitución de puerta de metal por metal (COCINA)



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal (COCINA)



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal (BAÑOS)



Foto 4: REPARACIÓN DE CIRCULACIÓN CON MALLA GALVANIZADA



Foto 5: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUNACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0556-43	FECHA:	28/04/2025



Foto 7: Limpieza de fosa séptica



Foto 8: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 9: Sustitución inodoro



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---