



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sebila.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0627-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: Sustitucion de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustiticion de estructura de soporte de madera, por meta.



Foto 3: Sustitucion de puerta.



Foto 4: Sustitucion de piso de torta de concreto.



Foto 5: Pintura de muros exteriores e interiores.



Foto 6: Repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público