

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Livingston
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0634-43	FECHA:	29 de agosto 2025



REMOZAMIENTO DEL TECHO DEL AULA DE CLASES



REMOZAMIENTO DE VIGAS



REMOZAMIENTO DE PARED



REMOZAMIENTO DEL PISO

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

