



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOTE 6 SAN GIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0673-43	FECHA:	1/09/2025



Foto 1: Mantenimiento de balcones de metal de todas las aulas.



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores de todas las aulas.



Foto 3: Sustitución de cerco de alambre de pua por malla galvanizada de todo el perímetro del centro educativo.



Foto 4: Sustitución de focos ahorradores en todas las aulas.



Foto 5: Sustitución de plafoneras en todas las aulas.




Foto 6: Sustitución de interruptores dobles en todas las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Alonso camilo

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Lote 6 San Gil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0673-43	FECHA:	1/09/2025



Foto 7: Sustitución de tomacorrientes dobles en todas las aulas.




Foto 8: Sustitución de cableado eléctrico en todas las aulas.



Foto 9: Sustitución de ducto + accesorios en todas las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Alonso Camillo

Firma y sello del Presidente de la OPE

