



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOCOLÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0721-43	FECHA:	29/08/2025



Foto1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustrución de piso de cemento liquido a piso cerámico a Dirección.



Foto 3: Sustrución de piso de cemento liquido a granito



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustrución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales a tu trabajo. No se agregan más de 3 hojas.

Pedro Abel Caal

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

