

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Bosque, Fronteras Río Dulce
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-3080-43	FECHA:	05/05/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de Puerta de metal en baños



Foto 3: Sustitución de Inodoros completos



Foto 4: Sustitución de torta de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Domingo Z. [Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

