



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL MIRADOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0001-41	FECHA:	12/03/2024



FOTO 1: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL



FOTO 2: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR METAL Y VIDRIO



FOTO 3: INSTALACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA



FOTO 4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 5: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



FOTO 6: REPARACION DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana M. Teni Cox

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público