

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BALDIO SETOLOX	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BALDIO SETOLOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0024-42	FECHA:	5/05/2025



FOTO 1: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON MALLA



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



Foto 4: MANTENIMIENTO DE BALCONES DE METAL



Foto 5: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 6: SUSTITUCION DE LOSA LAVABLE Y MIGITORIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elmer CÚ BA

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

