



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP CASERIO POLIGONOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO POLIGONOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0028-42	FECHA:	24/02/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA ALUZINC Y LAMINAS TROQUELADAS CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL



Foto 4: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE 4 AULAS



Foto 5: SUSTITUCION DE BALCONES Y VENTANAS




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

