



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ALDEA SAN MARCOS I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN MARCOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0037-42	FECHA:	5/02/2024




Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustrucción de estructura de techo de madera, por metal.



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 5: Reparación de columnas de concreto.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

