



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tres Arrollos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0070-43	FECHA:	22/01/2025



Foto 1: Sustitución de láminas, por láminas troqueladas aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Sustitución de puertas de metal



Foto 4: Sustitución de vidrios




Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público