

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA NUEVO SAN MIGUELITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO SAN MIGUELITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 03 - 0074 - 43	FECHA:	15 DE OCTUBRE DEL 2024



Foto 1: Sustitución de balcones de metal



Foto 2: Sustitución de balcones de metal



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.E.O.R.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

