

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL POZO LOTE 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0099-43	FECHA:	24/01/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustrucción de estructura de techo de madera, por metal.



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto .



Foto 4: Sustrucción balcones de metal

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Marcos Choc Choc</i> Firma y sello del Presidente de la CPE	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--