

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL ZAPOTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0100-43	FECHA:	6/05/2025



Foto 1: Sustrucción de láminas aluzinc por láminas troqueladas calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de madera por estructura de metal



Foto 3: Sustrucción de puerta de madera por puerta de metal



Foto 4: Sustrucción de ventanas de madera por balcones de metal



Foto 5: Sustrucción de piso de concreto por piso liso de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

