



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SAUCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0123-45	FECHA:	29 DE AGOSTO DE 2025



Foto1: Sustitución de lámina, por láminas troqueladas Aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Reparación, repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se agregan al final de las hojas.

Berta Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

