

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM BARRIO LAS BRISAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0140-41	FECHA:	30/01/2025



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA



FOTO 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE CANALES DE PVC




FOTO 4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 5: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 6: REPARACION DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la QRE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

