



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Sauce
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0192-43	FECHA:	21/01/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada cal. 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento a puertas de metal



Foto 4: Sustrucción de chapa



Foto 5: Sustrucción de puertas de madera por metal



Foto 6: Sustrucción puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OEF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Sauce
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0192-43	FECHA:	21/01/2025



Foto 7: sustitución de portón de metal



Foto 8: Mantenimiento de Balcones



Foto 9: Mantenimiento de Balcones



Foto 10: Pintura muro interior y exterior



Foto 11: Pintura muro interior y exterior



Foto 12: Pintura muro interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Sauce
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0192-43	FECHA:	21/01/2025



Foto 13: Sustrución de sanitario



Foto 14: Sustrución de llave de paso



Foto 15: Sustrución de tubería agua potable



Foto 16: Sustrución de tubería agua potable



Foto 17: Reparación de columnas de concreto



Foto 18: Reparación de columnas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Sauce
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0192-43	FECHA:	21/01/2025



Foto 19: Sustitucion ducto eléctrico y sus accesorios



Foto 20: Sustitucion ducto eléctrico y sus accesorios



Foto 21: Sustitucion ducto eléctrico y sus accesorios



Foto 22: Sustitucion ducto eléctrico y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

