



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL BENQUE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL BENQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0197-43	FECHA:	7/01/2025



FOTO 1: Sustrucion de muro por tubo hg calibre 26.



FOTO 2: Sustrucion soporte de madera por metal.



FOTO 3: Sustrución de malla y alambre espigado a mala 1.50 m

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

