

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEMOX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0137-43	FECHA:	4/02/2025



Foto1: Sustitución de piso de torta por piso de granito



Foto 2: Repello en muro




Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventanas por Ventanas PVC

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

