

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD INDIGENA EL MIRADOR RIO BALANDRA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MIRADOR RIO BALANDRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0311-43	FECHA:	05/05/2025



Foto1: Sustitución de puertas de metal



Foto 2: Sustitución de puerta en servicios sanitario



Foto 3: Sustitución de chapa



Foto 4: Sustitucion de ventanas de vidrio



Foto 5: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público