



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO RENACER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0313-43	FECHA:	24/01/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustrucción de estructura de techo de madera, por metal.




Foto 3: Sustrucción de puertas de metal.



Foto 4: Sustrucción de puerta en sanitario de madera a metal.



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de concreto.



Foto 6: Pintura muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Maria Pop roc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

