

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA UNION PATAXTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0317-43	FECHA:	5/05/2025



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustrucción de estructura de techo de madera, por metal.



Foto 3: Sustrucción de puerta de madera por metal



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

