

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0321-43	FECHA:	30/01/2025



Foto1: Sustitución de laminas por laminas troqueladas aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal para aula



Foto 4: Sustitución de balcones de metal




Foto 5: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 6: Pintura en muro interior y exterior de aulas y servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Maria Pop Coc

Firma y sello del Presidente de la OPF



Mauricio

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0321-43	FECHA:	30/01/2025



Foto1: Sustrucción de pila



FOTO: Sustrucción de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Maria POP coc

Firma y sello del Presidente de la OPF



Munir G... (Firma)

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

