

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0323-43	FECHA:	30/01/2025



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA POR METAL



FOTO 4: PINTURA MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Choc.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Bruno...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público