

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	El Estor
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Aldea Chinebal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chinebal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0345-45	FECHA:	21/01/2025



Foto1: Sustitución de láminas por láminas troqueladas Aluzinc Calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puertas



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por metal



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de letrina por inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Cuco

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

