



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINABENQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-2067-42	FECHA:	28 DE ENERO DE 2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada Aluzinc Calibre 26




Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de puertas



Foto 4: Mantenimiento a estructura de metal de ventana

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alejandro Poma

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

