



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ROSALINA TUYUC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICHIPATÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-2225-45	FECHA:	29/04/2025



Foto 1: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 2: REPARACION DE PISO DE TORTA A CONCRETO



Foto 3: PINTURA A MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: PINTURA A MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA) A PUERTAS SERVICIOS SANITARIOS



Foto 6: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

