



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SELICH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-2346-41	FECHA:	22 DE ENERO DE 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL



FOTO 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



FOTO 4: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Haroldo Caal Choj

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

