

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	TELESECUNDARIA RIGOBERTA MENCHU TUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAXLAMPON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-2572-45	FECHA:	27/01/2025



Foto 1 Sustitución de lámina por lámina troquelada alucin calibre 26



Foto 2 Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3 Sustitución de puerta de madera a Puerta de Metal (de cocina)



Foto 4 Sustitución de puertas de servicios sanitarios.



Foto 5 Sustitución de ventana de malla por estructura de metal



Foto 6 Sustitución de accesorios de inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	TELESECUNDARIA RIGOBERTA MENCHU TUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAXLAMPON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-2572-45	FECHA:	27/01/2025



Fotro 7 Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 8 Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público