



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ASUNCION NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0027-42	FECHA:	24/1/2025



FOTO 1 Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS EN AULA



Foto 3: SUSITTUCION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO



Foto 4: Sustrucion de deposito de agua de 1,100 litros



Foto 5: instalacion de lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: sustrucion de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anibal Geovani Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo 00060

