

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL        | MUNICIPIO:                     | MORALES           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LAS NUBES |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-04-0060-43 | FECHA:                         | 21/01/2025        |



Foto 1: REMOZAMIENTO DE PARED



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA ALUZINC CALIBRE 26




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA EN SERVICIO SANITARIO

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

