

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PROGRESO REAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0065-43	FECHA:	21/01/2025



Foto1: REMOZAMIENTO DE COCINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA ALUZINC 26



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>José María Ramírez</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

