



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NEGRO NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0070-43	FECHA:	24/1/2025



FOTO 1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS EN BAÑOS



Foto 3: sustitucion de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CEMENTO



Foto 5: susticion de piso de torta de concreto en baños



Foto 6: sustitucion de chimenea de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aribal Gavani Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



D. [Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Púb

