

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED PLAYITAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAYITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0118-46	FECHA:	21/01/25



Foto 1: SUSTITUCION DE PUERTA PARA BAÑOS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DOS LAVADEROS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO





Foto 5: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK DE UN AULA



Foto 6: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED PLAYITAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAYITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0118-46	FECHA:	21/01/25



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO

Foto 8:


Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---